



Инфракрасные термометры — это портативные приборы для безопасного измерения температуры на расстоянии. Они очень просты в использовании; просто прицельтесь, нажмите на спуск, и температура будет показана на экране. Эти надежные инструменты оснащены экраном с подсветкой и лазерным наведением. Ж/К экран с подсветкой позволяет работать даже в зонах с недостаточной освещенностью.





TKTL 10

Инфракрасный термометр, необходимый любому техническому персоналу

- Широкий измерительный диапазон от –60 до +625 °C (от –76 до +1 157 °F); позволяет измерять температуру многих промышленных объектов
- Отношение дистанции до объекта к пятну измерения 16:1; обеспечивает точное измерение температуры на расстоянии
- Фиксированный коэффициент излучения 0,95; подходит для многих промышленных применений
- Всегда отображается максимальная температура; помогает идентифицировать горячу точку
- Функция автоотключения; помогает оптимизировать срок службы
- Цветной экран с индикацией трендов температуры

TKTL 20

Бесконтактный термометр с возможностью контактного измерения температуры, обеспечивает различные способы измерения температуры

- Измерительный диапазон для инфракрасного термометра от -60 до +625 °C (от -76 до +1 157 °F)
- Измерительный диапазон для контактного термометра от –64 до +1 400 °C (от –83 до +1 999 °F)
- Отношение дистанции до объекта к пятну измерения 16:1;
 обеспечивает точное измерение температуры на расстоянии
- Настраиваемый коэффициент излучения от 0,1 до 1,0; позволяет измерять температуру большинства поверхностей.
- Поставляется с термопарой TMDT 2-30 (макс. 900 °C / 1 652 °F); применяемой с большим количеством контактных измерений
- Может использоваться с любой термопарой SKF
- Выбираемые пользователем режимы измерения температуры: максимум, минимум, среднее, разница и двойное отображение показаний термопары и инфракрасного измерения, функция сканирования
- Настраиваемые пользователем высокий уровень и уровень предупреждения со звуковым сигналом оповещения
- Функция автоотключения; помогает оптимизировать срок службы батареи
- Поставляется в надежном кейсе
- Цветной экран с индикацией трендов температуры





При использовании бесконтактного режима измерений термометр воспринимает тепловую энергию, излучаемую объектом, с помощью инфракрасного детектора. При наведении на объект, инфракрасный датчик собирает энергию, производя сигнал, который микропроцессор транслирует как значение на экране. При нажатом триггере инфракрасный датчик измеряет температуру объекта непрерывно. Это обеспечивает быстрое и

точное измерение в реальном времени.

TKTL 30

Бесконтактный термометр с возможностью контактного измерения температуры, с широким измерительным диапазоном и двойным лазерным целеуказателем

- Измерительный диапазон для инфракрасного термометра от -60 до +1 000 °C ($\sigma\tau$ -76 до +1 832 °F)
- Измерительный диапазон для контактного термометра от −64 до +1 400 °C (от −83 до +1 999 °F)
- Функция двойного лазерного целеуказателя определяет диаметр измеряемой зоны; помогая пользователю точно идентифицировать измеряемую область
- Отношение дистанции до объекта к пятну измерения 50:1; позволяет точно измерять температуру на расстоянии или измерять температуру небольших зон
- Настраиваемый коэффициент излучения от 0,1 до 1,0; позволяет измерять температуру большинства поверхностей.

- Поставляется с термопарой TMDT 2-30 (макс. 900 °C/1 652 °F); применяемой с большим количеством контактных измерений
- Может использоваться с любой термопарой SKF
- Выбираемые пользователем режимы измерения температуры: максимум, минимум, среднее, разница и двойное отображение показаний термопары и инфракрасного измерения, функция сканирования
- Настраиваемые пользователем высокий уровень и уровень предупреждения со звуковым сигналом оповещения
- Функция автоотключения; помогает оптимизировать срок службы батареи
- Поставляется в надежном кейсе

Технические характеристики







бесконтактном измерении (от −76 до +1 157 °F) (от − Температурный диапазон при использовании термопары − От − О	-64 до +1 400 °C -83 до +1 999 °F) DT 2-30, используется 900 °C (1 650 °F) бочая t0 от 0 до 50 °C до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. внения от −20 до +65 °C -4 до +149 °F) от 10 до 95% R.Н. бъекта = от 0 до 635 °C бъекта = от 0 до 635 °C бъекта = от −60 до 0 °C °C +0,05/градуса) 000 мсек етной Ж/К экран °C/F от −9.9−199.9, или 1 °C/F 01	От –60 до +1 000 °С (от –76 до +1 832 °F) От –64 до +1 400 °С (от –83 до +1 999 °F) ТМDТ 2–30, используется до 900 °С (1 650 °F) Рабочая t0 от 0 до 50 °С (от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.H. Хранения от –20 до +65 °С (от –4 до +149 °F) от 10 до 95% R.H. ±2% значения или 2 °С (4 °F) что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °С/F от –9.9–199.9, или 1 °С/F 50:01:00 8–14 мкм
использовании термопары (от — Поставляемая термопара — ТМЕ до 9 Условия окружающей среды Рабочая t0 от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. (32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. (32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. (от — Сот — 4 до + 149 °F) от 10 до 95% R.Н. (от — Сот — 4 до + 149 °F) от 10 до 95% R.Н. (от — Сот — 20 до + 65 °C до 10 до 95% R.Н. (от — 20 до 10 до 1	—83 до +1 999 °F) DT 2-30, используется 900 °C (1 650 °F) бочая t0 от 0 до 50 °C до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. внения от −20 до +65 °C −4 до +149 °F) от 10 до 95% R.Н. бъекта = от 0 до 635 °C б значения или С (4 °F) что лучше бъекта = от −60 до 0 °C °C +0,05/градуса) 000 мсек етной Ж/К экран °C/F от −9.9−199.9, или 1 °C/F 01 1.4 мкм	(от −83 до +1 999 °F) ТМDТ 2-30, используется до 900 °C (1 650 °F) Рабочая t0 от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.H. Хранения от −20 до +65 °C (от −4 до +149 °F) от 10 до 95% R.H. ±2% значения или 2 °C (4 °F) что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °C/F от −9.9−199.9, или 1 °C/F 50:01:00
Условия окружающей среды Рабочая t0 от 0 до 50 °С (от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. Хранения от –20 до +65 °С (от –4 до +149 °F) от 10 до 95% R.Н. Точность Тобъекта = от 0 до 625 °С ±2% значения или 2 °С (4 °F) что лучше 2 °С (Токр=23 ±3 °С) Тобъекта = от –60 до 0 °С ±(2 °С +0,05/градуса) Еде от ображаемое разрешение Отображаемое р	900°C (1 650°F) бочая t0 от 0 до 50°C до 122°F) от 10 до 95% R.Н. внения от –20 до +65°C –4 до +149°F) от 10 до 95% R.Н. бъекта = от 0 до 635°C б значения или С (4°F) что лучше бъекта = от –60 до 0°C °C +0,05/градуса) 000 мсек етной Ж/К экран °C/F от –9.9–199.9, или 1°C/F 01	до 900 °C (1 650 °F) Рабочая t0 от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. Хранения от –20 до +65 °C (от –4 до +149 °F) от 10 до 95% R.Н. ±2% значения или 2 °C (4 °F) что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °C/F от –9.9–199.9, или 1 °C/F 50:01:00
(от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. (32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. (32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. (32 до 122 °F) от 10 до 95% R.Н. Хранения от −20 до 65° °C Хранения от −20 до 625 °C Тобъекта = от 0 до 625 °C Тобъекта = от −60 до 0 °C ±2% значения или ±2% 2° (4 °F) что лучше 2 °C Тобъекта = от −60 до 0 °C Тобъекта = от −60 до 0 °C ±0 00 мсек ±0 00 мсек ±10 00 мсек <t< td=""><td>до 122°F) от 10 до 95% R.Н. инения от –20 до +65°C –4 до +149°F) от 10 до 95% R.Н. бъекта = от 0 до 635°C б значения или С (4°F) что лучше бъекта = от –60 до 0°C °C +0,05/градуса) 000 мсек етной Ж/К экран °C/F от –9.9–199.9, или 1°C/F 01 L4 мкм</td><td>(от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.H. Хранения от −20 до +65 °C (от −4 до +149 °F) от 10 до 95% R.H. ±2% значения или 2 °C (4 °F) что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °C/F от −9.9−199.9, или 1 °C/F 50:01:00</td></t<>	до 122°F) от 10 до 95% R.Н. инения от –20 до +65°C –4 до +149°F) от 10 до 95% R.Н. бъекта = от 0 до 635°C б значения или С (4°F) что лучше бъекта = от –60 до 0°C °C +0,05/градуса) 000 мсек етной Ж/К экран °C/F от –9.9–199.9, или 1°C/F 01 L4 мкм	(от 32 до 122 °F) от 10 до 95% R.H. Хранения от −20 до +65 °C (от −4 до +149 °F) от 10 до 95% R.H. ±2% значения или 2 °C (4 °F) что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °C/F от −9.9−199.9, или 1 °C/F 50:01:00
(от –4 до +149 °F) от 10 до 95% R.Н. (от – Точность Тобъекта = от 0 до 625 °C тобъекта = от 0 до 625 °C ±2% значения или ±2% 2 °C (4 °F) что лучше 2 °C (Токр=23 ±3 °C) Тобъекта = от –60 до 0 °C тобъекта = от –60 до 0 °C ±(2 °C +0,05/градуса) ±(2 °C Время отклика (90%) <1 000 мсек	-4 до +149°F) от 10 до 95% R.H. Бъекта = от 0 до 635°C В значения или С (4°F) что лучше Бъекта = от −60 до 0°C °C +0,05/градуса) 000 мсек В тной Ж/К экран °C/F от −9.9−199.9, или 1°C/F	(от –4 до +149 °F) от 10 до 95% R.H. ±2% значения или 2 °C (4 °F) что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °C/F от –9.9~199.9, или 1 °C/F 50:01:00
±2% значения или ±2% 2°C (4°F) что лучше 2°C Тобъекта = от −60 до 0°C Тобъекта = от −60 до 0°C ±(2°C +0,05/градуса) ±(2° Время отклика (90%) <1 000 мсек	% значения или С (4°F) что лучше 6°ъекта = от –60 до 0°C °C +0,05/градуса) 000 мсек етной Ж/К экран °C/F от –9.9-199.9, или 1°C/F 01	что лучше <1 000 мсек Ж/К 0,1 °C/F от –9.9~199.9, или 1 °C/F 50:01:00
Время отклика (90%) <1 000 мсек	000 мсек етной Ж/К экран °C/F от –9.9-199.9, или 1°C/F 01 14 мкм	Ж/К 0,1°C/F от –9.9-199.9, или 1°C/F 50:01:00
Экран Цветной Ж/К экран Цвет Отображаемое разрешение 0,1 °C/F от –9.9~199.9, или 1 °C/F 0,1 °C/F Distance to Spot size 16:01 16:0 Спектральная чувствительность 8–14 мкм 8–1 Коэффициент излучения Предустановленный 0,95 0,1 Подсветка экрана Всегда включено Вкл/ Лазерный целеуказатель Всегда включено Вкл/ Режимы измерения Макс. температура Мак функция предупреждения – Пре, уров	етной Ж/К экран °C/F от —9.9~199.9, или 1°C/F 01 14 мкм	Ж/К 0,1°C/F от –9.9-199.9, или 1°C/F 50:01:00
Отображаемое разрешение 0,1 °C/F от -9.9-199.9, или 1 °C/F 0,1 °C/F Distance to Spot size 16:01 16:0 Спектральная чувствительность 8-14 мкм 8-1 Коэффициент излучения Предустановленный 0,95 0,1- Подсветка экрана Всегда включено Вкл/ Лазерный целеуказатель Всегда включено Вкл/ Режимы измерения Макс. температура Мак Функция предупреждения – Пре, уров	°C/F от –9.9–199.9, или 1 °C/F 01 14 мкм	0,1°C/F от –9.9-199.9, или 1°C/F 50:01:00
Спектральная чувствительность 8–14 мкм 8–14 мкм Коэффициент излучения Предустановленный 0,95 0,1– Подсветка экрана Всегда включено Вкл/ Лазерный целеуказатель Всегда включено Вкл/ Режимы измерения Макс. температура Мак Функция предупреждения – Пре, уров	L4 мкм	
Коэффициент излучения Предустановленный 0,95 0,1— Подсветка экрана Всегда включено Вкл/ Лазерный целеуказатель Всегда включено Вкл/ Режимы измерения Макс. температура Мак терм Функция предупреждения — Пре,		8–14 мкм
Подсветка экрана Всегда включено Вклу Лазерный целеуказатель Всегда включено Вклу Режимы измерения Макс. температура Мак терм Функция предупреждения – Пре, уров	_1	
Лазерный целеуказатель Всегда включено Вкличено Режимы измерения Макс. температура Мак терм Функция предупреждения – Пре, уров	1,0	0,1–1,0
Режимы измерения Макс. температура Мак терм Функция предупреждения – Пре, уров	л/Выкл	Вкл/Выкл
Функция предупреждения – Пре, уров	л/Выкл	Вкл/Выкл
уров		Макс, мин, среднее, разница, термопара/И/К
Плина волны пазера 635_650 им 620	едупреждение о высоком и низком вне с сигнальной функцией	Предупреждение о высоком и низком уровне с сигнальной функцией
длина волны назера 000-000 пм 000	0–650 нм	630–650 нм
Лазер Класс 2 Клас	acc 2	Класс 2
Максимальная мощность лазера 1 мВт 1 мВ	Вт	1 мВт
Размеры $195 \times 70 \times 48$ мм $(7.7 \times 2.7 \times 1.9 д)$ 195	$5 \times 70 \times 48$ мм ($7.7 \times 2.7 \times 1.9$ д)	$203,3 \times 197 \times 47$ мм ($8.0 \times 7.7 \times 1.8$ д)
Упаковка Картонная коробка Наді	дежный упаковочный кейс	Надежный упаковочный кейс
Размеры кейса – 530	$0 \times 180 \times 85$ мм ($20.9 \times 7.0 \times 3.4$ д)	$340 \times 200 \times 65$ мм (13.4 \times 7.9 \times 2.6 д)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	эго (вкл. кейс): 1,1 кг (2.07 ф) ГL 20: 230 г (0.50 ф)	Всего (вкл. кейс): 1,3 кг (2.9 ф) ТКТL 30: 370 г (0.815 ф)
Батарея 2 × AAA Алкалинового типа IEC LR03 2 × A	AAA Алкалинового типа IEC LR03	2 × AAA Алкалинового типа IEC LR03
Время работы батареи 18 часов 18 ч	часов	140 часов с выключенным лазером и подсветкой
отжатия спуска посл (60 г Реж	режим автоматически через 60 с ле отжатия спуска мин может быть выбрано)	И/р режим автоматически через 60 с после отжатия спуска (60 мин может быть выбрано) Режим термопары автоматически через 12 мин
EMC стандарт EMC 2004/108/EC EMC	мин может оыть выорано) ким термопары автоматически ез 12 мин	EMC 2004/108/EC

® SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2013

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.



